

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МАКЕТАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРЯМОЙ ПЕЧАТИ

• **СМЫК** • **БЕЛЫЙ ЦВЕТ** • **ВЫБОРОЧНЫЙ ЛАК**

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

01

ФОРМАТ ФАЙЛОВ

Вектор: .cdr, .ai, .eps, .pdf. Растр высокого разрешения: .tiff, .psd.

02

ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ

Строго CMYK: Euroscale Coated v2 или U.S. Web Coated (SWOP) v2. RGB не используется - при печати цвета могут заметно измениться.

03

РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРА

Не менее 300 dpi для чёткой передачи мелких деталей и текста.

04

ТОЛЩИНА ЛИНИЙ

Позитивные линии - от 0,2 мм. Линии навыворотку - от 0,35 мм.

05

ШРИФТЫ

Все тексты в векторных файлах необходимо перевести в кривые.

06

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Белила - отдельный слой, окрашенный в плашечный цвет Spot Color с названием White.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

01

ПЕРЕПАД ВЫСОТ

Поверхность изделия должна быть ровной. Допустимый перепад высот обычно - не более 1-2 мм.

02

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА

Зависит от модели оборудования. В среднем планшетные принтеры принимают материалы толщиной от 0,1 до 100-150 мм.

03

СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Материал должен быть чистым, сухим, без пыли, жира и масел, мешающих адгезии чернил.

04

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ

Материал должен выдерживать слабое нагревание от УФ-ламп во время полимеризации чернил.

ВАЖНО

Перед подготовкой макета уточните у менеджера параметры конкретного изделия и материала.